



大甲斷層規模7.1地震 地震境況模擬與災損推估-臺中市神岡區



逢甲大學 防災協力團隊彙整



溪洲里地震境況模擬兵推

10:30

6月29日 星期日
乙巳年 六月初五



緊急警報

現在

國家級警報

[地震速報 Quake Alert] **6/29 10:30** 左右臺中地區
發生大型有感地震，慎防強烈搖晃，氣象局。

Beware of probable shaking. CWB

山陀兒颱風臺中市災害應變中心一級開設 第四次工作會報 10月2日

臺中市
災害應變中心
EMERGENCY OPERATION CENTER TAICHUNG

第一階段

時間：10時30分~11時00分

第一階段

社區應變小組

臺中市應變中心一級開設，神岡區公所也開設應變中心，隨即進行災害應變的協調與支援工作。

神岡區公所通知轄內各里長，隨時掌握轄區的情形，進行相關應變及作為。

里長接獲通知後，陸續發生多次規模5以上的餘震。

里長號召社區組織成員至指定集合地點，並準備啟動災害應變程序。

第一階段討論重點

1-1.現在社區內有多少資源、人力可以動員？

1-2.社區內哪些地方、系統特別容易受損要優先確認？為何？

第一階段報告重點

- 溪洲里人員組織整備情形
- 溪洲里目前的應變量能
- 溪洲里易受災地區/系統的資訊統整

山陀兒颱風臺中市災害應變中心一級開設 第四次工作會報 10月2日

臺中市
災害應變中心
EMERGENCY OPERATION CENTER TAICHUNG

第二階段

時間：11時00分~12時00分

第二階段討論重點

2-1. 災情即時應變處置

2-2. 統整目前災情，標示在地圖上

第二階段報告重點

- 災情地圖標示
- 各類災情處置對策

第二階段

社區應變小組

災情陸續傳出，有民眾以電話或LINE群組等方式通報。

第二階段

社區應變小組

- 民眾通報：豐洲路1237號建築毀損。



- 指揮官派員至現場進行災情查通報。

第二階段

社區應變小組

- 新廣大橋(后神路與大甲溪交叉口)橋梁斷裂。
- 神洲路716巷67號附近瓦斯管線疑似破裂、電力有中斷現象。

第二階段

社區應變小組

- 接獲回報，豐洲路與神洲路口發生路面凸起，道路受阻。
- 神洲路852巷123號之1旁，路樹倒塌壓傷路人。
- 在此時，又多次發生震度5弱以上的餘震。

An aerial photograph of a disaster site. A large brick building is partially collapsed, with debris scattered around. A blue excavator is visible on the right side, and several rescue workers in yellow uniforms are present. A yellow banner with text is overlaid on the image.

第三階段

時間：17時00分~20時00分

第三階段

社區應變小組

- 房屋毀損倒塌，需疏散撤離大量民眾，初步統計需協助收容安置人數超過 30 人。
- 神岡區公所指示，就地於溪洲社區開設避難收容所，以短期收容安置民眾，開設工作由溪洲里協助。

第三階段討論重點

3-1. 如何開設避難收容處所?地點在哪?人力在哪?

3-2. 如何協助特殊關懷族群(弱勢、老人、行動不便)?

第三階段報告重點

- 避難收容處所要開在哪?收容數量夠嗎?
- 協助開設收容所的人力及資源，如何動員及調度?

A photograph of a street scene after a disaster. The foreground is filled with a large pile of rubble, including bricks and debris. In the background, there are damaged buildings with missing roofs and walls. The scene is lit with warm, golden light, suggesting sunrise or sunset. A yellow rectangular box is overlaid in the center of the image, containing the text "演習結束" in black characters.

演習結束